

CÂMARA MUNICIPAL  
S. SEBASTIÃO DO CAÍ  
N.º 71/06  
Rec. 31.5.2006

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**




**REQUERIMENTO**

O Vereador abaixo assinado, nos uso de suas atribuições, REQUER, após ouvido o plenário desta Câmara, que seja encaminhada correspondência ao Dr. Rogério Uberti, Engenheiro Superintendente Regional do DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), com endereço na cidade de Bento Gonçalves, à Rua Eugênio Valduga, nº 103, Bairro São Francisco, CEP 95.700-000, solicitando que sejam adotadas melhorias urgentes de fluxo de trânsito, no acesso à Rodovia RS-122, entre os Kms. 17 e 18, pelas Ruas Adolfo Schenkel e Ijuí, no Bairro Rio Branco, neste município.

Nos locais acima citados, não existe um refúgio que permita o ingresso de veículos na Rodovia RS-122, com segurança e visibilidade, ocasionando acidentes e deixando os usuários extremamente preocupados.

Diante do exposto, solicito aos nobres colegas que votem favoravelmente ao REQUERIMENTO, visando atenuar ou resolver este problema enfrentado pela comunidade caiense.

Sala das Sessões, 31 de maio de 2006.

  
CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE  
Vereador – PMDB

**SESSÃO REALIZADA**  
EM 08/ 6 /2006  
**PROPOSIÇÃO**  
☒ EMENDA  
☐ REJEITA  
☐ MATEMA  
☒ UNANIMIDADE  
*Clóvis Pires Duarte*  
Presidente




### JUSTIFICATIVA

No Bairro Rio Branco, o acesso à Rodovia RS-122, entre os Kms. 17 e 18, é extremamente problemático, principalmente para os usuários que transitam pela Rua Adolfo Schenkel, no sentido bairro/centro, pois existe um aclive muito acentuado e praticamente sem visibilidade suficiente, fato que tem ocasionado diversos acidentes de trânsito, colocando em risco a integridade física de motoristas e pedestres, o que ocorre também no acesso a RS-122, pela Rua Ijuí (situada atrás do Posto Chopão), havendo a necessidade de se tomar medidas preventivas de trânsito, com a colocação de placas de advertência, bem como a construção de refúgios laterais que permitam aos usuários adentrarem na RS-122 com mais segurança.

Cabe ressaltar ainda que, no caso da Rua Adolfo Schenkel, os veículos de carga enfrentam problema maior, pois se não conseguirem acessar na RS-122 na primeira tentativa, não conseguem se manter no topo do aclive e tendem a serem obrigados descerem de marcha-a-ré, colocando em risco aos demais usuários da via pública.

Devido a gravidade da situação e visando a segurança das pessoas que utilizam os locais acima referidos, torna-se necessário que seja enviada correspondência ao Superintendente do DAER, para que as providências cabíveis sejam tomadas.

São Sebastião do Caí, 31 de maio de 2006.

  
Clóvis Alberto Pires Duarte  
Vereador - PMDB