


INDICAÇÃO 02 /2009



Indico, ouvido o Plenário, ao Senhor Prefeito Municipal seja determinado um levantamento da necessidade de recuperar as condições físicas, de conservação e de limpeza da região da Sede do Município formada pelas ruas a seguir nomeadas:

Rua 1º de maio e suas paralelas, em direção ao rio;

- 1 – Machadinho;
- 2 – Trav. Da Paz;
- 3 – General Osório;
- 4 – General Câmara;
- 5 – Mauro Coelho;
- 6 – Aquidaban;
- 7 – Cristiano Sauer – Beira Rio – João A. Selbach.

As transversais a partir da Cruzeiro do Sul – Ponte 01:

- 1 – Henrique D'Ávila;
- 2 – 13 de maio;
- 3 – Pinheiro Machado;
- 4 – Coronel Paulino Teixeira;
- 5 – Tiradentes;
- 6 – Coronel Guimarães;
- 7 – Oderich;
- 8 – São Lourenço;
- 9 – São João.

Existem entradas e ruelas a partir da Rua São João que merecem uma atenção especial, por isso, não estão relacionadas neste documento.

JUSTIFICAÇÃO

É possível que em cada rua, da região acima limitada, tenha terreno(s) baldio(s) precisando de limpeza, que em cada quadra haja um reparo ação a ser desenvolvida, seja recolhimento de lixo e entulhos(restos) de construção jogados na rua, boca de lobo a ser recuperada, defeito (buraco) na pista de rolamento seja asfalto ou piso de pedra irregular, a Praça da Santinho e a margem esquerda do rio precisam um posição e uma ação da Prefeitura Municipal por meio dos órgãos competentes.

Um levantamento minucioso apontará outras necessidades, neste documento não relatadas. Para isso pede-se uma ação da Prefeitura Municipal.

Se realmente queremos desenvolver o turismo, é preciso investir no que a natureza nos deu gratuitamente - O RIO E SEU ENTORNO.'

Plenário, 13 de abril de 2009.

VEREADOR PROE. JOSE ALCEU DE PAULA